Kurz Installation DN-3004 USB DATA Link CABLE

Auf der Treiber CD Finden sie unter x:\WINDOS DRIVER\SETUP.EXE die Installation



Nun haben sie die Möglichkeit einer Sprachauswahl

Das System sucht nun Ihr System ab, es sollte noch kein DN-3004 USB DATA Link CABLE angeschlossen sein .

Hier haben sie nun die Wahl ob sie den DN-3004 USB DATA Link CABLE als Netzwerk Erweiterung. Für WinXP (Win2000) nutzen wollen oder über USB Super Link Adapter



Wir empfehlen über USB Super Link Adapter da sie so keine rechte Freigabe in WinXP einstellen müssen.

Hardwareinstallation
Die Software, die für diese Hardware installiert wird:
USB Super Link Adapter
hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?)
Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
Installation fortsetzen
Installation abbrechen

Die Windows Kompatibilitäts- abfrage sollten sie mit Installation fortsetzen beantworten.

Nun können sie Fertigstellen Drucken und den DN-3004 USB DATA Link CABLE anschließen.
Dieser müsste nun als USB Super Link Adapter gefunden werden


Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
USB Super Link Adapter
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Jetzt können sie SuperLink

auf den BEIDEN Rechner Starten
Mit der TASTE F12 können sie eine Verbindung aufbauen